

Mator moyi RAVENOL TSJ 10W-30

CleanSynto®

Yopishqoqlik: 10W-30

Yarim sintetik



1 L

Mahsulot kodi:

1112106-001

Mahsulot kodi:

1112106-001-01-999

Shtrix-kod:

4014835724013



60 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:

1112106-D60

Mahsulot kodi:

1112106-D60-01-888

Shtrix-kod:

4014835724037



208 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:

1112106-D28

Mahsulot kodi:

1112106-D28-01-888



208 L

Mahsulot kodi:

1112106-208



208 L

Mahsulot kodi:

1112106-028

Mahsulot kodi:

1112106-208-01-888

Shtrix-kod:

4014835724006



60 L

Mahsulot kodi:

1112106-060



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:

1112106-B20

Mahsulot kodi:

1112106-B20-01-888

Shtrix-kod:

4014835774421



20 L

Mahsulot kodi:

1112106-020



10 L

Mahsulot kodi:
1112106-010
Mahsulot kodi:
1112106-010-01-999
Shtrix-kod:
4014835852464



5 L

Mahsulot kodi:
1112106-005
Mahsulot kodi:
1112106-005-01-999
Shtrix-kod:
4014835724051



4 L

Mahsulot kodi:
1112106-004
Mahsulot kodi:
1112106-004-01-999
Shtrix-kod:
4014835724099



1 000 L

Mahsulot kodi:
1112106-700

RAVENOL TSJ 10W-30 – yarim sintetik, engil oqimli motor moyi bo'lib, CleanSynto® texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan. U benzinli va dizel dvigatellari uchun mo'ljallangan, turbo zaryad va to'g'ridan-to'g'ri yoqilg'i quyish tizimi bilan yoki ularsiz ishlaydi. Ishlab chiqaruvchi talablariga muvofiq, uzaytirilgan almashtirish intervallari.

RAVENOL TSJ 10W-30 maxsus Osiyo va Yaponiya avtomobillari uchun ishlab chiqilgan.

TSJ 10W-30 qo'llanilishi quyidagilarni ta'minlaydi:

- Barcha zamonaviy benzinli va dizel dvigatellarda universal qo'llash (agar avtomobil ishlab chiqaruvchisi boshqacha ko'rsatma bermagan bo'lsa)
- Hatto juda past haroratlarda ham dvigatelning tez moylanishi
- Shilimshiq, cho'kindi, qatron va korroziyadan himoya, hatto og'ir ekspluatatsiya sharoitlarida
- Barcha haroratlarda klapanlarning barqaror ishlashini ta'minlash
- Porshen halqalari va klapanlar joylashgan yonish kameralarida cho'kindi hosil bo'lmasligi
- Yuqori yopishqoqlik indeksi bilan butun moy almashtirish davrida barqaror yopishqoqlik
- Muhrlash materiallariga nisbatan neytral ta'sir
- Past moy sarfi tufayli minimal ko'piklanish

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
API	SQ (RC)	
ILSAC	GF-7A	
Talablarga mos keladi	Chrysler MS-6395, Fiat 9.55535-CR1	
Mos keladi	Daewoo, Daihatsu, Honda, Hyundai, Isuzu, KIA, Mazda, Mitsubishi, Nissan, SsangYong, Subaru, Suzuki, Toyota	
Zichlik 20°C da	854 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Sariq-jigarrang	ingl
Viskozite 100°C da	10.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	64.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	145	DIN ISO 2909
Yuqori haroratli viskozite (HTHS) 150°C da	3.11 mPa*s	ASTM D5481
Past haroratli viskozite (CCC) - 25°C da	4830 mPa*s	ASTM D5293
Past haroratda nasoslanish viskozitesi (MRV) -30°C da	11.300 mPa*s	ASTM D4684
Qotish harorati	-42 °C	DIN ISO 3016
NOACK bug'lanishi	9.9 %	ASTM D5800
Yong'in chiqish harorati	232 °C	DIN EN ISO 2592
Ishqoriy son	7.4 mgKOH/g	ASTM D2896
Sulfatli kul miqdori	0.76 %wt.	DIN 51575
Tavsiyalar	Chrysler MS-6395, Daewoo, Daihatsu, Fiat 9.55535-CR1, Honda, Hyundai, Isuzu, KIA, Mazda, Mitsubishi, Nissan, SsangYong, Subaru, Suzuki, Toyota	

OEM analoglari

AcDelco

109062, 88861510, 112407

Alpine

0100112, 100112, 100111, 0100111, 100113, 0100113, 100114, 0100114, 0100115, 100115

Chrysler

68524968AA, 68066412EB, 04761845MB, 68218931GA, 04762636EB, 04762636MA, 04762636PC, K68218931AA, K68218931AB, K68218931GA, 04762636MB, 04762636EA, 04762636PA, 04762636PB, 04762636PD, 04762636PE, 04762636PF, 68524005AA, 68224345CA, 68224345AA, 68524016AA, 68524986AA, 04761845PC, 04761845PE,

68218931AB, 68218931CA, 0VU02106AC, 0VU02106AD, 68066412EA, 68218931AA, 68218934AA, 68218931AC, 68218931CB, 68218934AB, K68218934AA, K68218934AB, K68218934GA, 68218934AC, 68218934GB, 68065045AA, 68067679AA, 04467714, 04761845, 68524960AA, 68218934GA, 04761845AE, K04761845AD, K04761845AE, K04761845MB, 04761845MA, 04761845AC, 04761845AD, 04761845AB, 04762636AD, 04761845PA, 04761845PB, 04761845PD, 4761839MA, 68218930CA, 68218933AB, 68218930AA, 68524000AA, 68218930AB, 68218930AC, 68067678AA, 68218933AA, 68218933AC, 68218930CB, 04761839MA, 04761839MB, 04897622AA, 04761839AA, 04761839AB, 04761839AD, K68218930AA, K68218930AB, K68218930AC, K68218930GA, K68218933AA, K68218933GA, 68066411EA, K68066411EA, K68066411EB, K04761839AC, K04761839AD, K04761839MB, 04762631MA, 04761839AE, 68055892AA, 68026605AA, 04467718, 04549640, 04761839, 04897622AS, 68065044AA, 68438447AA, 68438447GA, 04761839AC, 0VU02101, VU02156, 68080345EB, 04762631MB, 68218933GA, 68066411EB, 68218930GA, 04762631AC, 05166242PA, 05166242CA, 05166249PC, 05166242AA, 05166242AB, 05166249AA, 05166249AB, K05166242AA, K05166242AB, K05166242PA, 05166249PB, 68146835PA, 05166249PA, 68169970PB, 68185116PC, 68169970PA, 68185116PA, 68185116PB, 68523995AA, 68524979AA, 05166242PB, 68101998AA, 68101998CA, 04762631PA, 04762631PC, 04761839PA, 04761839PB, 04762631PB, 04761839PC, 04762631PD, 68524015AA, 68524976AA, 68218932AA, 68218932CA, 68524134AA, 68066417EB, 68044416MB, 68218932GA, 68044416AA, K68218932AA, K68218932GA, 68044416AB, K68044416AA, K68044416AB, 68044416MA, 68169976PA, 68524136AA, 68044416PA, 68044416PB

General Motors

88900942, 92148132, 19375079, 89063553, 93740123, 88862632, 12345616, 12346184, 109222, 88865611, 109202, 88865541, 88900941, 89063552, 19419416, 109292, 88862631, 109019, 88901662, 93740122, 88900943, 19375080, 89063554, 109203, 88900944, 19375081, 89063555

Honda

0821299904, 0821999974, 087989040, 0821210W30, 087989035, 087989015, 0821299907, 0821999977

Hyundai Motor

0530000410, 0520000110, 0530000110

Hyundai XTeer

1061012, 1051137, 1041157, 1041003, 1011157, 1011008, 1200010

Mazda

K004W0509C, K004W0513J, K004W0541C

Mitsubishi

MZ102691, MZ102681, MZ102568B, 7807610, MZ102568, MZ102538, 2504610, 2504610ZH, MZ320369, 3602610, MZ102567, MZ320271, MZ320368, MZ102692, 2504401, 3602401

Motorcraft

XO10W305QSP1, XO10W305QSP, XO10W30QSP, XO10W30Q1SP, XO10W30DSPR, XO10W30QSPW, XO10W30BSP, XO10W30DSP1, XO10W30QSP1, XO10W30DSP2, XO10W30Q1SP1, XO10W30Q1SP2, XO10W30QSPHW, XO10W30DSP

Nissan

KE90099940, KE90099940BE, KE90099940RV, KE90099940UK, KE90099940UKMO, KLBFO10304, KLAJ210304, KLAJ21030403, KLANN10301, KLAJ210301, KE90099930, KE90099930BE, KE90099930RV, KE90099930UK, KE90099930UKMO, KLBFO10301, KLBFO10302, KLAJ21030203, KLAJ210302, KE90099970, KLBFO10320, KLAJ210320

Suzuki

9900021920046, 99000219200360, 9900021920037, 9900021E31B047, 9900021E30B047, 9900021920036, 9900021E31B017, 9900021E30B017, 9900021920027, 9900021920026, 9900021E310P7, 9900021E300P7, 9900021920206, 9900021920207, 9900021E310D7, 9900021E300D7

Toyota

0888008105, 0888009305, 0888381005, 0888010805, 0888083509, 0888008106, 0888009306, 0888081005, 0888010806, 002791QT30, 002791QT3001, 002791QT306S, 0888081003, 0888010803

To'xtatilgan qadoqlash

Qadoqlash	Mahsulot kodi	Shtrix-kod
1 L	1112106-001-01-100	4014835635814
	1112106-001-06-100	4014835635876
	1112106-001-06-999	2200000022684
208 L	1112106-208-01-999	4014835635883
	1112106-208-01-100	2200000031198
60 L	1112106-060-01-999	
20 L	1112106-020-01-999	
5 L	1112106-005-01-100	4014835635852
		2200000038319
		2200000040848